



IMPORTANT

**Mise à la teinte des produits structurés :
Procédure de commandes USINE**

Chers tous,

La mise à la teinte des **produits structurés**, type revêtements souples d'imperméabilité et revêtements plastiques épais (RPE), demande une vigilance particulière, pour garantir l'exactitude de la teinte pour un nombre important de bidons.

La mise à la teinte en usine doit donc être privilégiée.

La commande de ces produits mis à la teinte en usine est réalisable dès que la quantité nécessaire est supérieure à 20 fûts.

Aucun minimum n'est ensuite demandé pour les commandes de suite de chantier.

RAPPEL DE LA PROCEDURE COMPLETE ET OBLIGATOIRE AU PASSAGE D'UNE COMMANDE

• **CAS 1: La commande correspond à un démarrage de chantier :**

Il est impératif d'indiquer sur le bon de commande les informations suivantes :

- ✓ La référence de la **teinte** et son **nuancier**
- ✓ Le nom du **client** et du **chantier**
- ✓ La **quantité** souhaitée

S'il s'agit d'une teinte inconnue de nos services de colorimétrie vous pourrez être sollicité pour fournir le nuancier de référence.*

• **CAS 2: La commande correspond à une suite de chantier et la teinte de référence a été réalisée en usine :**

Vous devez indiquer toutes les informations du **CAS 1** et les compléter avec les éléments suivants :

- ✓ Mentionner qu'il s'agit d'une **suite de chantier**
- ✓ Rappeler sur votre commande le **nom du client** ainsi que le **nom du chantier**
- ✓ Indiquer le **numéro de la commande de référence** (ou le **numéro de lot** de la teinte de référence)

• **CAS 3: La commande correspond à un démarrage de chantier (ou une suite de chantier) et dont la teinte de référence a été réalisée sur machine à teinter :**

Vous devez indiquer toutes les informations du **CAS 1** et impérativement envoyer un échantillon témoin * sous forme :

- ✓ D'une **application**, d'un format minimum permettant d'apprécier la teinte, taille minimum 8x8 cm. **Privilégiez l'utilisation des fiches de suivi de chantier** proposées par Absolu System®, disponible sur demande par fax auprès de la Cellule Documentation (01 57 61 02 83).

Ou

- ✓ D'une quantité suffisante de **produit teinté (1/2 L)**.

ABSOLU - FICHE DE CONTROLE DES TEINTES		
Préparer par chantier à l'usine		
NOM DU CLIENT	MARQUE / PRODUIT	NUMEROUS TEINTE
REF: 10 000 000 000 000 000 000	10 000 000 000 000 000 000	10 000 000 000 000 000 000
Commentaire: (optionnel)		
Date de la fiche de chantier:		

* Les nuanciers, applications ou produits teintés doivent être transmis au passage de la commande à l'adresse suivante :

PPG AC EMEA
A l'attention du service colorimétrie
Z.I. du Layer, Voie Romaine
21110 Genlis

ATTENTION : Il est important d'estimer au mieux les quantités de produits nécessaires pour aller au bout du chantier et ce afin de limiter le nombre de lots utilisés. Eviter le fractionnement des commandes autant que possible.

La mise à la teinte en usine est rapide et fiable. Un rappel sur les commandes concernées et les délais de livraison est disponible dans le book des mélanges et des pré-mélanges

Nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions,
Bien cordialement,

